



1) Versorgungsspannungsbereich: 3 x 380...400VAC +/-10%, 50/60Hz;
power supply voltage range: 3 x 380...400VAC +/-10%, 50/60Hz;

2) Spannungsbereich Failsafespannung: 24VDC +/- 10%
failsafe voltage range : 24VDC +/- 10%

3) Ein Abschalten der Versorgungsspannung löst die Failsafefunktion aus
switchoff of the power supply activates the failsafe function

4) Optional: Handnotbetätigung
Das Aktivieren der Handnotbetätigung (Drücken des Betätigungsknopfes) deaktiviert den Motorbetrieb!
optionally: Manual override
Enabling the manual override (pushing the operating knob) disables the motor operation!

SCHIEBEL	Ex ACTUSMART CM Failsafe Leistungsanschluss, dreiphasig Ex ACTUSMART CM Failsafe power connection, 3-phase	Gez.	VA	25.11.2016	Bez.	SCP 41.40.02fs	Lfd. Nr.
		Freig.	VA	25.11.2016			1
		Komm.					